

0 0

企业名称：安徽华塑股份有限公司

安装单位：铜陵蓝光电子科技有限公司

验收单位：安徽华塑股份有限公司

表一：

重点排污单位污染源自动监控设施基本情况表

							233290
		117	14	53	32	35	9
				0550-2168285		15205509849	
			2500t/d		2500t/d		
		DA013		%		0.58%	
		/		m3/h		370000	
	/	11				333	
		99.99%				/	
		/				/	
		/				/	
		/				/	
		20			GB4915-2013		
						TLG-3000	YC19031109
				/			
				2021 9 11			
		1					
		2					
		3					
		4					
		5					

表二

重点排污单位污染源自动监控设施联网情况

	DC1801-01-1953					
	1					
	HJ 212-2017 ()					
	● □	● □	● □	● □	● □	□ ●
	● □		●		●	
			20mg/m3	20mg/m3		
		HJ/T353-2019				
		HJ/T353-2019				
		90%				

表三

重点排污单位污染源自动监控设施比对监

DA0

表四

固定污染源烟气排放连续监测系统调试检测报告

2020 6 2

TLG-3000

		$\geq 250 \mu\text{mol/mol}$ (513) / $\leq 15\%$ $50 \mu\text{mol/mol}$ (103) $\leq$ $<250 \mu\text{mol/mol}$ (513) $\pm 20\% \mu\text{mol/mol}$ (41) $20 \mu\text{mol/mol}$ (41) $\leq$ $<50 \mu\text{mol/mol}$ (103) $\pm 30\%$ $<20 \mu\text{mol/mol}$ (41) $\pm 6 \mu$ mol/mol (12)	/	/
		$\leq 15\%$	/	/
		$\pm 2.5\%$	/	/
		$\pm 2.5\%$	/	/
		$\pm 5\%$	/	/
		$\leq 200\text{s}$	/	/
		$\leq 5.0\%$ $\pm 1.0\%$ 5.0% $\leq 15\%$	/	/
		$\leq 5\%$		
		≥ 9 . ≥ 0.90	/	/
		10m/s $\pm 10\%$ $\leq 10\text{m/s}$ $\pm 12\%$	/	/
		± 3		
		$\leq 5.0\%$ $\pm 1.5\%$ 5.0% $\leq 25\%$		
		3012H-D	HJ836-2017	

表五

视频监控基本情况表

	1	2	3	4	5
IP					
IP					
				DS-8816N-E8	
	48TB				
		2019			
		2019			

表七

重点排污单位污染源自动监控设施现场验收表

		重点排污单位污染源自动监控设施验收表	
		环保部门关于安装污染源自动监控设施批复的文件	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐
资料 审核 情况	排污口规范化及点位确认的文件	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	安装调试与试运行报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	联网报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	比对监测报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	



A 3D visualization of a 2D plot showing a function $f(x, y)$ over a rectangular domain. The plot is a surface with a central peak and four corners. The x and y axes range from -1 to 1, and the z-axis ranges from 0 to 1. The surface is colored with a gradient from blue at the base to red at the peak.

现场数据与传输数据是否一致		是 ☒ 否 ☐
验收 组意 见	现场在线设备运行正常 自动监控设施符合验收要求。 验收组组长(签名): 杨文亮 2020年7月3日	